

Qualité de l'air – Détecteurs de CO₂

Vous avez sans doute remarqué que l'installation des lecteurs de CO₂ ont débuté dans certains locaux. Faisant suite à l'analyse de l'air faite préalablement, l'installation des détecteurs se fait selon un ordre de priorité.

Échéanciers

Pour le CSSHL : Tous les lecteurs devraient être installés d'ici la fin février et être fonctionnels.
Pour le CSSHBO : Des lecteurs de CO₂ ont été installés dans les classes prioritaires.

Consignes

Vous remarquez que les taux de concentrations de CO₂ sont plus élevés que les normes de confort établies par le ministère (voir le tableau). Voici ce qu'il faut faire :

1. Communiquer l'information à votre direction;
2. Aviser le syndicat par courriel à spehr@lacsq.org.

	Concentration mesurée*	Actions à réaliser
Acceptable	<1 000 ppm	Continuer les pratiques de base liées à l'ouverture des fenêtres et des portes
	Entre 1 000 et 1 500 ppm	En plus des pratiques de base, intensifier l'ouverture des fenêtres et de la porte du local, en fonction de la température
	Entre 1 500 et 2 000 ppm	En plus des pratiques de base, intensifier l'ouverture des fenêtres et de la porte du local, sans égard à la température. L'installation d'un échangeur d'air pourrait être envisagée, selon le cas.
	> 2 000 ppm	Augmenter la fréquence d'aération du local avec une plus grande amplitude des ouvertures des fenêtres et des portes. Si le problème est récurrent malgré ces actions, en informer la direction de l'école pour la mise en place de correctifs additionnels, comme l'installation d'un échangeur d'air.

* Ce tableau présente les lectures directes, en temps réel, et les actions à réaliser dans les locaux ventilés naturellement.

RAPPEL

Nous vous rappelons que si vous croyez avoir contracté la Covid-19 au travail, il est important de remplir un rapport et de l'envoyer à votre direction.

- [CSSHBO](#) Rapport d'accident
- [CSSHL](#) Rapport d'incident

Vous avez des questions! Vous aimeriez des précisions! Contactez-moi pour plus d'informations.

Caroline Paquette

Vice-présidente par intérim